# Průchod sopouchu zdí z nehořlavého materiálu

**Postup realizace:**

1. Na sopouch stávajícího keramického komínu se osadí příslušná nerezová redukce RK dle průměru komínu a výstupního průměru ze spotřebiče.
2. Průchod zdí se realizuje nerezovou rourou o tl. 1mm v požadované délce 250(fu1004),500(fu1003) nebo 1000mm(fu1002).
3. Pro zajištění tepelné dilatace od okolního zdiva se doporučuje průchod osadit do izolačního pouzdra (fu3925).
4. Na konci průchodky v místě, kde se bude připojovat spotřebič se jako poslední díl použije dvojitá zděř (fu42), která rozměrově zajišťuje dopojení černé i nerezové kouřoviny.




1. Redukce převlečná RK
2. Nerezová roura fu
3. Zděř dvojitá fu42
4. Izolační pouzdro fu3925

**POZOR:** Toto řešení je možné použít pouze pro průchod zdí z nehořlavého materiálu. Pro prostupy hořlavými zdmi a příčkami nabízíme průchodky LUX-NOVA.

**KOMÍNY CZ s r.o.**
Jižní II 192, Valdice 50711
expediční sklad, výroba: Petrovice 57, 503 55
www.kominycz.org, tel. +420 493 522 332

© kominycz 2019